

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

Pestimrei Református Templom
Budapest, XVIII. ker. Rákóczi u. 81.
Templom tetőhéjalás felújításáról

2022

1. Kiinduló állapot – a galambok által kedvelt torony sisak
- 2 - 5. A tető felületek és rétegek a kiinduló állapotban
- 6 - 9. Megújul a templomtető felülete
10. Az új tető mintázata
11. galambvédelem
- 12 - 13. A fiatornyok megújítása
- 14 - 15. Elkészült



1. Kiinduló állapot – a galambok által kedvelt torony sisak




2 – 3. A tető felületek kiinduló állapotban



4. A cserép és a lécezés állapota

2021 előtt



5. Az előtető tetőrétegeinek kiinduló állapota, levéllel teli csatorna



6 – 7 Megújul a templomtető felülete



8 - 9. Új tetőfólia, cseréplécek, cserepek





10. Az új tető mintázata



11. galambvédelem



Elkészült

A. D. 2022. 08.